



**SNAPPIPE INSPECCION TECNICA INGENIERIA Y
CONSTRUCCION S.A.**

REFERENCIA SOBRE EXPERIENCIAS GENERALES

CLIENTE	DESCRIPCION DE LA OBRA	FECHA DE EJECUCION	CONTACTO	TELEFONO
ISAPETROL	Inspección Técnica, detección de fallas en soldadura para fabricación de tubería en proyecto Hidroabánico Fase II mediante la técnica de Ultrasonido	2006	MARCELO CASTELO	23203131
CONSORCIO PETROSUD-PETROCORIVA	Inspección Técnica Ultrasónica para Análisis del estado de las propiedades mecánicas de líneas de flujo, power oil, de Transferencia de crudo del campo Palanda y Pindo. Así como de los recipientes tanques y separadores	2007-2013	ING. IVAN PEÑAHERRERA	2252393
ENERCAM	Inspección Técnica Ultrasónica para Análisis del estado de las propiedades mecánicas de Tanque y Separadores en el campo de Tecpecuador Lumbaquí. Varios Trabajos de Pruebas Hidrostáticas los Últimos en el SCI de Pacifpetrol en Santa Elena	2005-2011	MILTON TOBAR	22569927
SOKOLOIL	Asesoría y dirección de proyecto de Inspección técnica de equipo estático y dinámico de superficie de distrito oriente de Petroproducción Proyecto PPR-CCQ-2006-039	2007-2008	ING. CARLOS MORA	22274402
CONSORCIO SANTOS - CMI	Inspección Técnica Ultrasónica Para control de calidad de soldaduras en Proyecto Hidroeléctrico Mazar mediante, Ultrasonido y radiografía Industrial	2008	ING. DAVID ANDRADE	23979600
PEC - PETROBELL	Apoyo en los trabajos de mantenimiento del Oleoducto Tiguino - Cononaco. Inspección por Ultrasonido para medir espesores y detectar fallas en soldadura de camisas	2008-2009	ING. RUBEN BAQUERO	22380658
PEC - REPSOL YPF	Apoyo en los trabajos de mantenimiento del Oleoducto SPF - AMO1	2009	ING. ROBERTO PADILLA	22976600
CUERPO DE ING. DEL EJERCITO	Inspección técnica por ultrasonido y tintas penetrantes en soldaduras de las torres topográficas instaladas en el estuario del río Chone.	2009	CAP. ABEL RUGEL	0994748456

CUERPO DE ING. DEL EJERCITO	INSPECCION POR ULTRASONIDOS EN SOLDADURA DE PILOTES DE ACERO A-588 Gr.A PARA EL TRAMO CENTRAL Y EL TRAMO SAN VICENTE EN AGUA E INSPECCION DE LA TUBERIA DE ACERO A-588 DEL PROYECTO PUENTE SOBRE EL ESTUARIO DEL RÍO CHONE UBICADO EN LA PROVINCIA DE MANABI	2008-2010	CAP. ABEL RUGEL	0994748456
PETRORIENTAL	Inspección Técnica Ultrasonido para detectar fallas en soldaduras del Bloque17 en diferentes trabajos de mantenimiento, construcción de Oleoductos. Medición de Espesores en líneas de Flujo y recipientes para Evaluar su estado de Operación.	2010 CONTINUA	ING. NELSON DELGADO	0994592353 022988500
SERTECPET	Pruebas Hidrostaticas y medicón de espesores en Proyecto Ex Machala Powe Planta de Gas	2011	ING. JULIO MATUTE	994464316
ARB - REPSOL YPF	Apoyo en los trabajos de reparación de Oleoductos SPF Y Oleoducto NPF. Inspección por ULTRASONIDO para medir espesores y detectar fallas en soldadura de camisas.	2011	ING. ANDREA PULUPA	22264934
PETRORIENTAL	Inspección de ULTRASONIDO en tubería de 6" d hormiguero A - NANTU D, para medir espesores	ene-11	ING. NELSON DELGADO	2988500
PETRORIENTAL	Servicio técnico de inspección por ULTRASONIDO para medir espesores, OD 6" NANTU A - NANTU D	ene-11	ING. NELSON DELGADO	2988500
INCOPRO S.A.	Inspección Unidad de RADIOGRAFIA en Bl.16 Del 8 Dic. 2010 al 28 de marzo del 2011 En Pozo: GINTA B-18 Y LÍNEAS	jun-11	ING. DIEGO DONOSO	2596845
PEC Cia. Ltda.	Inspección por ULTRASONIDO En Bloq. 16 Ener. 2011 para medir espesores en tuberías y detectar fallas en soldaduras GRUPO 1	feb-11	ING. RUBEN BAQUERO	22380660
CONSORCIO PETROLERO PALANDA - YUCA SUR	Elaboración de Procedimiento de soldadura WPS con su respectivo PQR	feb-11	ING. IVAN PEÑAHERRERA	2252393
PEC Cia.Ltda	Inspección Unidad ULTRASONIDO en PETRORIENTAL Miselaneos de Soldaduras Servicio de GAMAGRAFIA diciembre 2010,	feb-11	ING. RUBEN BAQUERO	22380660
CONSORCIO ETROLERO BLOQUE 16 ÁREA TIVACUNO	GAMAGRAFÍA AMO B, GAMAGRAFÍA calificación de soldador, Servicio de GAMAGRAFÍA en Bloque 16 Octubre 2011, Gammagrafía Ginta A y SPF, Gammagrafía tuberías a gas a Calderos Febrero 2012	Diciembre 2010 - Febrero 2012	ING. ROBERTO PADILLA	2976600
INCOPRO S.A.	Inspección Unidad de RADIOGRAFÍA en Bl. 16 del 28 de Dic. 2012 al 6 de enero 2011 y del 27 al 30 de enero 2011	feb-11	ING. DIEGO DONOSO	3333638
SMARTPRO S.A.	Inspección unidad de RADIOGRAFIA En Bl. 16 de Diciembre - Julio del 2011	jun-11	ING. ALEX VASQUEZ	2444048
PETRORIENTAL S.A.	Servicio Técnico inspección por ULTRASONIDO para medir espesores OD 6" desde HORMIGUERO C. hasta	feb-11	ING. NELSON DELGADO	2988500

	HORMIGUERO A			
PEC Cia. Ltda.	Inspección Unidad de ULTRASONIDO en PETRORIENTAL desde marzo de 2011 hasta agosto del 2012	marzo 2011 a agosto 2012	ING. RUBEN BAQUERO	22380660
ENERCAM S.A.	Perforación Hot Tapping de 2" en tubería de gas de 4 1/2" para TECPEC ECUADOR	abr-11	ING. MILTON TOBAR	256927
TESCA INGENIERÍA DEL ECUADOR	Pruebas Hidrostáticas a dos Spools a 220 y 750 PSI en PLANTA GNL DE ETROCOMERCIAL MACHALA	may-11	ING. RAUL SILVA	2454960
ARB ECUADOR Cia. Ltda.	Inspección RADIOGRÁFICA en juntas soldadas del proyecto Iro A - REPSOL mes de junio a agosto del 2011	junio a agosto 2011	ING. ANDREA PULUPA	2264932
METALCONSTRUCCIONES Cia. Ltda.	Inspección unidad de RADIOGRAFÍA en Bloque Mayo a Julio del 2011 y Agosto a julio 2012	mayo 2012 a julio 2012		2547165
PETRORIENTAL S.A.	Servicio Técnico inspección por ULTRASONIDO para medir espesores en tuberías de descarga de bombas CDP	jul-11	ING. NELSON DELGADO	2988500
WARTSILA ECUADOR S.A.	Inspección por ULTRASONIDO en talleres de WARTSILA	jul-11	ING. KLEVER GONZALES	2811215
RECBAS S.A.	Inspección de fallas de soldadura Unidad de ULTRASONIDO en PETRORIENTAL 15 julio hasta 8 de agosto del 2011, 24 al 26 d diciembre y 3 al 7 de junio del 2012	junio 2012 a junio 2012	ING. NELSON VALENZUELA	2360257 0997545281
SERTECPECT S.A.	Pruebas Hidrostáticas en Spools de Unidad de Medicion EPP Machala	ago-11	ING. JULIO MATUTE	2257626
PETRORIENTAL S.A.	Medición de espesores por ULTRASONIDO TR - 800 NANTU D	sep-11	ING. NELSON DELGADO	2988500
TESCA INGENIERÍA DEL ECUADOR S.A.	Prueba Hidrostática del Sistema Contra Incendios, Prueba Hidrostática tubería de espuma del Sistema Contra Incendios. En Machala Planta de Gas GNL	sep-11	ING. RAUL SILVA	2454960
GHOZANTY S.A.	Calificación de Procedimientos WPS, Calificación de soldadores	sep-11		22807960
ARBECUADOR S.A.	Inspección por ULTRASONIDO para medir espesores en bloque 16/09/2011	oct-11	ING. ANDREA PULUPA	2264932
SMARTPRO S.A.	Servicio de Inspección por RADIOGRAFÍA de 71 juntas soldadas en tubería de diferentes diámetros.	oct-11	ING. ALEX VASQUEZ	2444048
CEMOIL Cia. Ltda.	Inspección por ULTRASONIDO en PETRORIENTAL Cia. Ltda.	oct-11		986050976
ARB ECUADOR S.A.	Inspección Ultrasónica para medir espesores en Bloque 16 01/10/2011	oct-11	ING. ANDREA PULUPA	2264932
CONCUCIP Cia. Ltda.	Inspección Unidad ULTRASONIDO en PETRORIENTAL	octubre 2011 a abril 2012	ING. VICTOR PAZMIÑO	2444808

PEC Cia. Ltda.	Calificación de Procedimientos de soldadura WPS para proyecto SIPEC en Shushufindi incluye pruebas destructivas	dic-11	ING. RUBEN BAQUERO	2380660
TEPROMECA Cia. Ltda.	Inspección por ULTRASONIDO en puente Grúa BIG A Bloque PETRORIENTAL	dic-11		238060
SMARTPRO S.A.	Servicio de Inspección en QUITO ensayos no destructivos RADIOGRAFÍA- ULTRASONIDO-PARTICULAS MAGNÉTICAS tubo de 8"	dic-11	ING. ALEX VASQUEZ	2444048
SMARTPRO S.A.	Servicio de Inspección RADIOGRÁFICA Y TINTAS PENETRANTES JUNTAS SOLDADAS EN TUBERÍA Y ACCESORIOS	diciembre 2011 a mayo 2012	ING. ALEX VASQUEZ	2444048
CONSORCIO SHI-ASIA MONTEVERDE	Prueba Neumática Monteverde Santa Elena	dic-11	ING. JUAN FERNANDO JAUREGI	04-2136323 0997727297
CONSORCIO SHI-ASIA MONTEVERDE	Prueba Hidrostática SCI, Monteverde - Santa Elena	dic-11	ING. JUAN FERNANDO JAUREGI	04-2136323 0997727297
EQUISERCON Cia. Ltda.	Inspección Unidad de ULTRASONIDO en PETRORIENTAL octubre 2011 - agosto 2012	octubre 2011 - agosto 2012	ING. MARIO MARCALLA	2491549
INCOPRO S.A.	Servicio de inspección RADIOGRÁFICA de juntas soldadas en tubería para proyecto unidad Lact AUCA CENTRAL- PetroProducción	feb-12	ING. DIEGO DONOSO	3333638
METALCONSTRUCCIONES Cia. Ltda.	Servicio de Inspección RADIOGRÁFICA de juntas soldadas en tubería y accesorios para proyecto COMPLETACIÓN DE POZO AMO A 107 y AMO A 108, AMO 109, Completación de pozo AMO A 112H, línea de tanque SPF	febrero 2012 a noviembre 2012	ING. LUIS CLAVIJO	2547165
IISAPETROL Cia. Ltda.	Servicio de Inspección RADIOGRÁFICA de juntas soldadas en tubería para proyecto ECUA 11016 RETRACTIL para encendido REPSOL SPF	feb-12	ING. PATRICIO SANDOVAL	2250828
SMARTPRO S.A.	Servicio de Inspección RADIOGRÁFICA de juntas soldadas en tubería y accesorios	febrero 2012 noviembre 2012	ING. ALEX VASQUEZ	2444048
PEC Cia. Ltda.	Inspección de RADIOGRAFÍA en Bl 16 Rep Km 105	feb-12	ING. RUBEN BAQUERO	2380660
PROYECTOS INTEGRALES DEL ECUADOR	Servicio de inspección RADIOGRÁFICA de juntas soldadas en tubería y accesorios para el proyecto, línea de gas Tivacuno	marzo 2012 a octubre 2012		22634114
PEC Cia. Ltda.	Servicio de Inspección RADIOGRÁFICA de juntas soldadas en tubería REPARACIÓN KM 105 tubería 20"	mar-12	ING. RUBEN BAQUERO	2380660
CONSORCIO PETROLERO BLOQUE 16	Servicio de GAMAGRAFÍA CARRETOS 6" Y 12"	marzo 2012 a mayo 2012	ING. ROBERTO PADILLA	2976600

PEC Cia. Ltda.	Inspección Unidad d TINTAS PENETRANTES y MEDICIÓN DE ESPESORES en tanque T-700 de AndesPetroleum Lago Agrio	marzo 2012 a noviembre 2012	ING. RUBEN BAQUERO	2380660
PEC Cia. Ltda.	Inspección Unidad ULTRASONIDO y TINTAS PENETRANTES para detectar fallas en la soldaduras en Blque de AGIP	marzo 2012 a junio 2012	ING. RUBEN BAQUERO	2380660
IISAPETROL Cia. Ltda.	Servicio de inspección RADIOGRÁFICA de juntas sodadas en tubería para proyectos ECUA 11088	abr-12	ING. PATRICIO SANDOVAL	2250828
CONSORCIO PETROLERO BLOQUE 16	Servicio de GAMAGRAFIA carretos para WPS Y PQR juntas 6" SCH 160	abr-12	ING. ROBERTO PADILLA	2976600
CONSORCIO SHI-ASIA MONTEVERDE	Prueba Hidrostática tubería líquido GLP y de gas GLP en la Estación Monteverde, Prueba Hidrostática tubería succión de las Bombas Principales de GLP y el sistema de medición FLOPEC OD 12 3/4", Prueba Hidrostática de la tubería de combustible de OD 2" Suministro de cabezal para Prueba Hidrostática, Prueba Hidrostática de líneas de IN Buller Tank Combustible OD 2" SCH 80 y 3" SCH 40	may-12	ING. JUAN FERNANDO JAUREGI	04-2136323
PEC Cia. Ltda.	Inspección Unidad de ULTRASONIDO Medición de espesores en oleoducto dentro d calidad en PETROAMAZONAS dos	may-12	ING. RUBEN BAQUERO	2380660
PEC Cia. Ltda.	Inspección Medición de espesores con ULTRASONIDO en Oleoducto dentro de Calicatesen Repsol	may-12	ING. RUBEN BAQUERO	2380660
CONCUCIP Cia. Ltda.	Pruebas de soldadura en Piso del Tanque en CPH caja Vacío, Pruebas Neumáticas en refuerzo de tomas del tanque CPH, Pruebas de soldadura por ULTRASONIDO en líneas Hormiguero B, pruebas de soldadura por ULTRASONIDO en boquillas de Vessel, medición de espesores por ULTRASONIDO del Vessel V 810 Pruebas de TINTAS PENETRANTES en Vessel y tanque T770 en Samples Conexions Coupuns Low and High Level Swich, pruebas de soldadura por ULTRASONIDO el líneas Hormiguero Servicio de Inspección RADIOGRÁFICA	may-12	ING. VICTOR PAZMIÑO	2444808

	<p>Hominguero, servicio de inspección RADIOGRÁFICA tanque, 50000 Bls CHP PETROORIENTAL, Prueba neumática en techo tipo domo del tanque T-770 CPH medición de espesores para comprobar espesores en planchas del techo, pruebas neumáticas en refuerzo de Tomas del tanque T-740 de 3000 Bls en Mariann Vieja Tarapoa.</p>			
Pmec S.A.	Inspección RADIOGRÁFICA de juntas soldadas en tubería y accesorios, Servicio de inspección TINTAS PENETRANTES en SKID (Manifold 6 bocas clase 300 General ARRANGEMET), proyecto SKID MULTIFÁSICOS	julio 2012 noviembre 2012		2244845
PETROBELL INC. - GRATMINING S.A.	Pruebas de soldadura por ULTRASONIDO en tuberías de campo Tiguino Cononaco	jul-12		2964600
PEC Cia. Ltda.	Inspección unidad ULTRASONIDO, detección de fallas en soldadura por el tubo de refuerzo Wiertzilo CPE AGIP	ago-12	ING. RUBEN BAQUERO	2380660
CYFOIL Cia Ltda.	Inspección por el tubo de refuerzo detección de fallas en soldadura tubería CDP- PENKE B Petrooriental 6Km	ago-12	ING. JUAN CABAY	6018634
PEC Cia. Ltda.	Inspección de medición de espesores por ULTRASONIDO en Oleoducto en PETROAMAZONAS Palo Azul Detección de Fallas en soldaduras de Camisas	septiembre 2012 octubre 2012	ING. RUBEN BAQUERO	2380660
PEC Cia. Ltda	Servicio de Inspección RADIOGRÁFICA abril- julio Líneas Daimi B	abril 2012 julio 2012	ING. RUBEN BAQUERO	2380660
PEC Cia. Ltda.	Detección de fallas por ULTRASONIDO en al línea de 8", MAHOGANY-B a SONIA B en el bloque Tarapoa ANDES PETROLEUM 6.5 Km	sep-12	ING. RUBEN BAQUERO	2380660
CYFOIL Cia Ltda.	Inspección por ULTRASONIDO detección de fallas en soldadura tubería CDP- Penke B PETROORIENTAL agosto septiembre del 2012	sep-12	ING. JUAN CABAY	6018634
TESCA INGENIERÍA DL ECUADOR S.A.	Calificación de procedimientos de soldadura WPS y WPQ para soldadura de camisas en Proyecto REPSOL, medición de espesores Área Tivacuno A/B- NPF reparación de líneas septiembre a diciembre 2012	septiembre 2012 diciembre 2012	ING. RAUL SILVA	2454960
RECBAS S.A.	Inspección por ULTRASONIDO para medición de espesores en líneas CDP SUNK A - WANKE A - NANTU 5 - NANTU D, KUPY E y otros.	oct-12	ING. NELSON VALENZUELA	2360257 0997545281
ARB ECUADOR CIA LTDA	Inspección radiográfica de juntas soldadas en tubería y accesorios para proyectos CO-208 PAM ARB/SMARPRO	oct-12	ING. ANDREA PULUPA	2264932
PEC Cia. Ltda.	Detección de fallas de soldadura por ULTRASONIDO en la línea de 8", MAHOGANY - B a SONIA B en Tarapoa ANDES PETROLEUM 5.8 Km	oct-12	ING. RUBEN BAQUERO	2380660
ANDES PETROLEUM ECUADOR LTD	Medición de Espesores por ULTRASONIDO de la línea de 10" MARIAN Batery a estación TCS y verificación de espesores en TEE de lanzadores y recibidores, codos de 10" y dos codos de 6" en acero inoxidable de la torre de crudo de la	nov-12	ING. NELSON DELGADO	2988500

	TPP			
CONSORCIO PETROLERO BLOQUE 17	Medición de espesores por ULTRASONIDO en el piso del Tanque T-106 en NANTU D	nov-12	ING. NELSON DELGADO	2988500
PROYECTOS INTEGRALES DEL ECUADOR	Inspección RADIOGRÁFICA de juntas soldadas en tubería y accesorios para proyecto Ecu 12081 REPSOL	nov-12		2263414
PETRORIENTAL	Medición de espesores por ULTRASONIDO de separadores V01, V05, Recipiente Vertical en NANTU E y accesorios de tubos de fuego del separador V81 en el CPH	dic-12	ING. NELSON DELGADO	2988500
PEC Cia. Ltda.	Inspección RADIOGRÁFICA de las juntas soldadas tubería ECUA 12031 de octubre a noviembre del 2012	octubre 2012 a noviembre 2012	ING. RUBEN BAQUERO	2380660
ARB ECUADOR CIA LTDA	Inspección de soldadura por ULTRASONIDO Bloque 31-IPC 1 noviembre 2012 PROYECTO EN EJECUCION	noviembre 2012 a diciembre 2012	ING. ANDREA PULUPA	2264932
PEC Cia. Ltda.	Pruebas Hidrostaticas en PAM, Palo Azul D con equipo y sensores digitales Endress + Hauser, Incluye accesorios y cabezal para PH	dic-12	ING. RUBEN BAQUERO	2380660
TESCA INGENIERIA S.A	Medición de espesores en mantenimiento de Tuberías en campo Repsoy YPF Bloque 16, Detección de fallas en soldaduras de Camisas. Calificación de Procedimientos y Soldaduras DESDE SEPTIEMBRE 2012 PROYECTO CONTINUA EN EJECUCION	Septiembre 2012 - CONTINUA	ING. RAUL SILVA	2454960
CUERPO DE ING. DEL EJERCITO	Detección de Fallas en Soldaduras de Piezas especiales en Acueducto Santa Ana	mar-13	CAP. ABEL RUGEL	994748456
TESCA INGENIERIA S.A	Medición de espesores en Tanque de 250 000 BLS en La Refinería La Libertad. Radiografía de las soldaduras	mar-13	ING. RAUL SILVA	2454960
PETRORIENTAL	Medición de espesores en recipientes y detección de fallas en soldaduras que ejecutan las diferentes contratistas como EQUUSERCON Cia. Ltda. CONCUCIP Cia. Ltda. RECABAS S.A Etc. Desde hace 4 años hasta la actualidad.	2009-CONTINUA	ING. NELSON DELGADO	2988500
OCP	Trabajos de Radiografía Industrial en Abril 2013	abr-13	ING. RAMIRO BERMEO	
PETROBELL INC. - GRATMINING S.A.	Varios trabajos de END medición de espesores, Detección de fallas en Soldaduras en marzo y abril 2013.	MARZO Y ABRIL 2013	ING. JUAN QUINTEROS	3964600
ASOCIACIÓN SMC PACIFPETROL	Medición de espesores en mantenimiento de Tuberías en campo Gustavo Galindo Velasco Ancon DESDE SEPTIEMBRE 201 a OCTUBRE DEL 2013	septiembre 2013 octubre 2013	ING. JUAN QUINTEROS	3964600
CONSTRUCTORA VILLACRESES ANDRADE S.A.	Inspección de soldadura por ULTRASONIDO Bloque 31-IPC 1 diciembre 2013	noviembre 2013 a diciembre 2013	ING. GARY CORTEZ	2229-244
COMPAÑÍA DE AUTOMATIZACION Y CONTROL GENESYS S.A. GA & C	Inspección de soldadura por ULTRASONIDO Bloque 31-IPC 1 diciembre 2013	noviembre 2013 a diciembre 2013	ING. ERIKA MONTALVAN	043711-030
CONSORCIO PETROLERO BLOQUE 17	Medición de espesores en mantenimiento de Tuberías	noviembre 2013 a	ING. CARLOS JULIO SOLORIZANO	2988-500

	en Hormiguero A - Hormiguero C Petrooriental	diciembre 2013		
ASOCIACIÓN SMC PACIFPETROL	Detección de Fallas en Soldaduras de Piezas n campo Gustavo Galindo Velasco Ancon	abr-14	ING. JUAN QUINTEROS	3964600
ASOCIACIÓN SMC PACIFPETROL	Detección de Fallas en Soldaduras de Tuberías en campo Gustavo Galindo Velasco Ancon	abr-14	ING. JUAN QUINTEROS	3964600
PROYECTOS INTEGRALES DEL ECUADOR	Detección de Fallas en Soldaduras de Tuberías Repsoy YPF Bloque 16, ABRIL DEL 2014	abr-14	ING. LENIN LOACHAMIN	2263-414
VLADMAU CONSTRUCCIONES S.A.	Detección de Fallas en Soldaduras de Tuberías Repsoy YPF Bloque 16, ABRIL DEL 2014	abr-14	ING. AKIRA SAKURAY	53617 0993632
RECBAS S.A.	Inspección de fallas de soldadura Unidad de ULTRASONIDO en PETROORIENTAL 15 julio hasta 8 ABRIL 2014	abr-14	ING. NELSON VALENZUELA	2360257 0997545281
TESCA INGENIERIA S.A	Medición de espesores en mantenimiento de Tuberías en campo Repsoy YPF Bloque 16, Detección de fallas en soldaduras de Camisas. Calificación de Procedimientos y Soldaduras DESDE SEPTIEMBRE 2012 PROYECTO CONTINUA EN EJECUCION	Septiembre 2012 - CONTINUA	ING. RAUL SILVA	2454960
ASOCIACIÓN SMC PACIFPETROL	Detección de Fallas en Soldaduras de Tuberías en campo Gustavo Galindo Velasco Ancon	may-14	ING. JUAN QUINTEROS	3964600
PEC Cia. Ltda.	Detección de fallas de soldadura por ULTRASONIDO en Plataforma TAPIR Manifold Hormiguero C	jul-14	ING. RUBEN BAQUERO	2380660
INDUSTRIA ACERO DE LOS ANDES S.A.	Detección de fallas de soldadura por ULTRASONIDO en Planchas del Tanque de la Refinería de la Libertad	sep-oct-14	Ing. Jose Pazmiño	2960955
CONSTRUCTORA RICHARD BLACIO AGUIRRE	Detección de fallas de soldadura por ULTRASONIDO en Tubería de 24" en el Acueduto de Loja	sep - nov-14	Ing. Richard Blacio	072587871
ING. JUAN COLLAGUAZO	Detección de fallas de soldadura por ULTRASONIDO en Tubería de 24" en el Acueduto de Loja y Holiday Detector	sep - nov-14	Ing. Juan Collaguazo	072611176

FACOTEL CIA.LTDA.	Detección de fallas de soldadura por ULTRASONIDO en Tuebría de 24" en el Acueduto de Loja y Holiday Detector	sep - nov-14	ING. IVAN FLORES	2260637
COATING SERVICIOS CIA.LTDA.	Detección de fallas de soldadura por ULTRASONIDO en Tanques y tintas Penetrantes en Petrooriental	may-jun-14		2589086
PEC Cia. Ltda.	Detección de fallas de soldadura por ULTRASONIDO en el Proyecto tendido de Ductos para el Campo WATI en Repsol Bloque 16	sep-14 hasta la actualidad	ING. RUBEN BAQUERO	2380660
CONSORCIO GASIFICACION TENDALES Y BORBONES	Detección de fallas de soldadura por ULTRASONIDO en Tanques y tintas Penetrantes en Machala	oct-nov-14	Ing. Angel Mata	2454960
TECNA DEL ECUADOR S.A.	Detección de fallas de soldadura por ULTRASONIDO en Tanques y tintas Penetrantes en Machala	oct-14	Ing. Juan Carlos Totena	2923943



FABIAN FLORES CUEVA
GERENTE DE PROYECTOS